



ANLAGE (1)



Hüsges Gruppe
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	Privatinserte mobile.de	
Berichtsnummer:	0000000053297-DE29	Vertragsnummer:
Amtl. Kennzeichen:	-	Referenznummer:

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell C 200 T CDI

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WDD2042071F4XXXXX	Laufleistung abgelesen:	182240 km
Erstzulassung:	15.10.2009	Besichtigungsdatum/-ort:	19.02.2015 Nürnberg
Fahrzeugart:	PKW	Re-Import:	Unbekannt
Aufbauart:	Kombi	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0999//BHG
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / -	Motorart / Zylinder:	
Getriebe Art:	Schaltgetriebe 6 Gang	Navi.-Datenträger:	CD/DVD
Hubraum / Leistung:	2148 ccm / 100 kW (136 PS)	Antriebsart:	Heckantrieb
Farbe/ Lackart:	Schwarz / Uni	Anz. Vorbesitzer:	3
Türen / Sitzplätze:	5 / 5	Anz. Schlüssel:	2
Nächste HU / AU:	/	Polster Art:	Stoff
Servicenachweis verfügbar:	Nein	Farbe Innenausstattung:	Grau
Servicenachweis gepflegt:	Nein	Raucherfahrzeug:	Nein
Letzter Service km / am:	/	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand außen:	3 - Durchschnittlich	Besichtigungsbedingung:	-
Zustand innen:	3 - Durchschnittlich	CarMotorCheck24©:	
Zustand allgemein:	3 - Durchschnittlich	OBD II Ergebnis:	

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Hüsges GmbH
Ein Unternehmen der Hüsges Gruppe
Bankverbindung
Sparkasse Krefeld
Kto.-Nr. 1048206 · BLZ 320 500 00

Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: (02154) 48 125 26
Fax: (02154) 48 125 25
Email: info@huesges-gruppe.de
www.huesges-gruppe.de



Reg.-Nr.: Q1 0104082

Rechtsform: Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Sitz: Willich
Registergericht: Krefeld HRB
Steuer-Nr.: 102/5821/0943

Geschäftsführung:
Arndt Hüsges
Dipl.- Ing. (FH) Bernd Hüsges



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Kleber	205/55/R16/91V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kleber	205/55/R16/91V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Kleber	205/55/R16/91V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kleber	205/55/R16/91V 5 mm
Ersatzrad:	Notrad	
Zustand Ersatzrad:	Vollwertig	

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außentemperaturanzeige
Batterie 70 Ah	Berganfahrhilfe
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Dachreling	Design- und Ausstattungslinie Classic
Drehzahlmesser	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Innenausstattung Zierteile Klavierlack-Optik	Klimaautomatik (Thermatic)
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System (Windowbag)
Kopfstützen vorn NECK-PRO	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten mit Fach
Nebelscheinwerfer	Reifendruckwarner
Reiserechner	Rußpartikelfilter
Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	Seitenairbag (Sidebag) vorn
Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Verglasung getönt
Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung	

Sonderausstattung

Ascher anstelle Ablagefach	Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
Feuerlöscher	Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Metallic-Lackierung
Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	Reserverad als Notrad

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Durchgeführt



Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung: **Durchgeführt**
Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte mit Hilfe von Hubmittel (Hebebühne o. ä.) durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel: **Ja**
Ja

Hinweis:

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto: **Keine feststellbar**
Im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Lackschichtdickenmessung: **Innerhalb der Toleranzen**
Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:



Übersicht durchgeführte Technikprüfung					
Motorlauf:	✓	In Ordnung	Getriebe:	✓	In Ordnung
Kupplung:	✓	In Ordnung	Lichtmaschine / Generator:	✓	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	✓	Eingeschränkt geprüft	Ölverlust:	✓	In Ordnung
Zahnriemen:	/	Nicht vorhanden	Batterie / Akkumulator:	✓	In Ordnung
Auspuffanlage:	✓	In Ordnung	Stoßdämpfer:	✓	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	✓	In Ordnung	Kombiinstrument:	✓	In Ordnung
Fahrzeuganzeigen:	✓	In Ordnung	Klimaanlage:	✓	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung	
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Getriebe:	Das Getriebe wurde im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtstest geprüft.
Kupplung:	Die Kupplung wurde im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtstest geprüft.
Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Ölverlust:	Das Fahrzeug wurde bei der Besichtigung auf Ölverluste geprüft. Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurden am Fahrzeug keine Ölverluste festgestellt.
Zahnriemen:	Der Motor verfügt über keinen Zahnriemen
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) wurde bei der Besichtigung geprüft. Der Motor konnte ohne Fremdhilfe gestartet werden.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage wurde bei der Besichtigung augenscheinlich und akustisch geprüft.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Kombiinstrument:	Zum Besichtigungszeitpunkt konnten augenscheinlich keine Mängel am Kombiinstrument festgestellt werden.
Fahrzeuganzeigen:	Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Auffälligkeiten bei der Prüfung der Fahrzeuganzeigen vor.
Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.

Schäden		
 Karosserie außen		
Bauteil	Schaden	Rep.-Art



1.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
2.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Undicht	Erneuern

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



VIN




Sonstiges



1. Kotflügel Vorne - Links

Kratzer



2. Felge Vorne - Links

Kratzer



3. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Undicht



3. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Undicht



ANLAGE (2)



Hüsges Gruppe
Die Gutachter

Minderwertgutachten

Kunde:	Santander Consumer Bank AG, Santanderplatz 1, 41061 Mönchengladbach		
Berichtsnummer:	DE21315123132	Vertragsnummer:	11881XXXXXX
Amtl. Kennzeichen:	VIE-H XXXX	Referenznummer:	2011XXXXXXX

Fahrzeugdaten / technische Daten

Audi A4 2.0 TDI Avant Ambition			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WAUZZZ8K4CA0XXXXX	Laufleistung abgelesen:	62.513 km
Erstzulassung:	05.08.2011	Besichtigungsdatum/-ort	01.01.2013 Bonn
Fahrzeugart:	PKW	Re-Import	Nein
Aufbauart:	Kombi	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0588 / AHA
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 5	Motorart / Zylinder:	Reihenmotor / 4
Getriebe Art:	Schaltgetriebe 6 Gang	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 105 kW (143 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Farbe/ Lackart:	Grau / Metallic
Anz. Vorbesitzer:	1	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anz. Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2014 / 08.2014
Polster Art:	Stoff	Servicenachweis verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Servicenachweis gepflegt:	Teilweise gepflegt
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	60.593 / 14.06.2013
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Fahrzeughalter:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fahrzeug verkehrssicher:	Ja	Vorgelegte Fzg.-Unterlagen:	ZB I (Fzg.-Schein)
Zustand außen:	Verschmutzt gering	Besichtigungsbedingung:	Im Parkhaus
Zustand innen:	Verschmutzt gering	CarMotorCheck24©:	Nicht beauftragt
Zustand allgemein:	Durchschnittlich	OBD II Ergebnis:	Nicht beauftragt

Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	MwSt. 19%	Brutto
Reparaturkosten:	1.259,60 €	239,32 €	1.498,92 €
Relativer Fahrzeugwert 70 %			
Minderwert:	916,22 €	174,08 €	1.090,30 €
Reparaturkostenkalkulation:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Händlereinkaufswert (regelbesteuert):	14.516,81 €	2.758,19 €	17.275,00 €
Händlerverkaufswert (regelbesteuert):	16.806,72 €	3.193,28 €	20.000,00 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Hüsges GmbH
Ein Unternehmen der Hüsges Gruppe
Bankverbindung
Sparkasse Krefeld
Kto.-Nr. 1048206 · BLZ 320 500 00

Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: (02154) 48 125 26
Fax: (02154) 48 125 25
Email: info@huesges-gruppe
www.huesges-gruppe.de



Reg.-Nr.: Q1 0104082

Rechtsform: Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Sitz: Willich
Registergericht: Krefeld HRB
Steuer-Nr.: 102/5821/0943

Geschäftsführung:
BBA Arndt Hüsges
Dipl.-Ing. (FH) Bernd Hüsges

Serienausstattung / Sonderausstattung

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Tagesfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

	Neupreis	Abstufung	Wert
• Einparkhilfe hinten (APS)	390,00 €	T1	148,00 €
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	65,00 €	T2	25,00 €
• Metallic-Lackierung	800,00€	RW	248,00 €
• Multi-Media-Interface MMI Navigation	2.100,00 €	RW	795,00 €
• Sprachsteuerungs-System	411,00 €	RW	127,00 €
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	525,00 €	RW	163,00 €

Gesamtsumme: 4.291,00 € 1.506,00 €

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten (VIN-Abfrage) aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommer	Aluminium
1.Achse - links / Zust.:	Pirelli	225/50/R17/90H 5 mm
1.Achse - rechts / Zust.:	Pirelli	225/50/R17/90H 5 mm
2.Achse - links / Zust.:	Pirelli	225/50/R17/90H 5 mm
2.Achse - rechts / Zust.:	Pirelli	225/50/R17/90H 5 mm
Verkehrssicherheit Reifen:	Verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tire Fit	
Zustand Ersatzrad:	Neuwertig	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winter	Stahl m. Radkappen
1.Achse - links / Zust.:	Continental	225/50/R17/90H 7 mm
1.Achse - rechts / Zust.:	Continental	225/50/R17/90H 7 mm
2.Achse - links / Zust.:	Continental	225/50/R17/90H 7 mm
2.Achse - rechts / Zust.:	Continental	225/50/R17/90H 7 mm
Verkehrssicherheit Reifen:	Verkehrssicher	

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte mit Hilfe von Hubmittel (Hebebühne o. ä.) durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Ja
Hinweis:	Das Fahrzeug weist Alter, Laufleistung und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden /-höhe brutto:	Fachgerecht repariert	/-
Lackschichtendickenmessung:	Außerhalb des Toleranzbereichs	
Bestehender Unfallschaden:	-	
Hinweis:	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Motorlauf:	✓ In Ordnung	Auspuffanlage:	✓ In Ordnung
Getriebe:	✓ Eingeschränkt geprüft	Stoßdämpfer:	✓ In Ordnung
Kupplung:	✓ In Ordnung	Gebläse:	✓ In Ordnung
Radlager:	✓ In Ordnung	Klimaanlage:	✓ In Ordnung
Lichtmaschine / Generator:	✓ In Ordnung	Lichtanlage:	✓ In Ordnung
Bremsanlage:	✓ In Ordnung	Fensterheber:	✓ In Ordnung
Ölverlust:	✗ Nicht geprüft	Kombiinstrument:	✓ In Ordnung
Zahnriemen:	✓ In Ordnung	Fahrzeuginstrumente:	✗ Nicht in Ordnung*
Batterie / Akkumulator:	✓ In Ordnung		

Durchgeführte Technikprüfung

Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Getriebe:	Das Getriebe wurde im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest geprüft.
Kupplung:	Die Kupplung wurde im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest geprüft.
Radlager:	Die Radlager wurden im Rahmen der Probefahrt geprüft.
Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde bei der Besichtigung mit Hilfe eines Spannungsmessgerätes geprüft.
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde bei der Besichtigung mit Hilfe eines Bremsenprüfstandes geprüft.
Ölverlust:	Das Fahrzeug konnte bei der Besichtigung auf Ölverluste nicht geprüft werden.
Zahnriemen:	Bei der Prüfung des Zahnriemens wurde im Wesentlichen der Wartungsnachweis auf Einhaltung der durch die Hersteller vorgegebenen Wechselintervalle geprüft.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) wurde bei der Besichtigung geprüft. Der Motor konnte ohne Fremdhilfe gestartet werden.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage wurde bei der Besichtigung augenscheinlich und akustisch geprüft.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer wurden bei der Besichtigung ohne Befund geprüft.
Gebläse:	Das Gebläse wurde bei der Besichtigung geprüft.
Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage wurde bei der Besichtigung geprüft.
Fensterheber:	Die Fensterheber wurden bei der Besichtigung geprüft.
Kombiinstrument:	Eine Funktion des Kombiinstrumentes wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Fahrzeuginstrumente:	Eine Fehlfunktion der Fahrzeuginstrumente wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt. *Kontrolllampe Airbag ohne Funktion. Weitere Diagnose erforderlich.



Fahrzeugbewertung

	Netto	MwSt. 19 %	Brutto
Listenneupreis inkl. Sonderausstattung			39.691,00 €
Verkaufswert nach Marktspiegel			20.725,00 €
Sonderausstattung			+ 1.506,00 €
Laufleistung Tacho 62.513 km			
Bezugsfahrstrecke 46.000 km			
Km und Erstzulassungskorrektur / € 16.513 km	-1.046,92 €	-198,91 €	-1.245,83 €
Werterhöhung	-	-	-
Wertminderung Schäden	-916,22 €	-174,08 €	-1.090,30 €
Wertminderung Unfallschäden	-	-	-
Wertminderung merkantil	-	-	-
Montierte Reifen	92,44 €	17,56 €	110,00 €
Nicht montierte Reifen (im Wert nicht berücksichtigt)	+ 196,36 €	+ 37,31 €	+ 233,67 €
Wertmindernde Faktoren in Summe	-1.870,70 €	-355,43 €	-2.226,13 €
Fahrzeuggrundwert	16.810,76 €	3.194,05 €	20.004,80 €
Korrekturfaktor 100 %	-	-	-
Faktor Vorbesitzer 0 %	-	-	-
Händlerverkaufswert	16.806,72 €	3.193,28 €	20.000,00 €
Handelsspanne	2.289,91 €	435,08 €	2.724,99 €
Händlerereinkaufswert	14.516,81 €	2.758,19 €	17.275,00 €

Der Sachverständige weist daraufhin, dass die Wertermittlung auf Basis der Marktbeobachtung der DAT Deutschland und unter Berücksichtigung der mittbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren durchgeführt wurde. Es wird hiermit drauf hingewiesen, dass Abweichungen im Hinblick auf Marktlage und Marktgängigkeit zustande kommen können.



Schäden

 Karosserie außen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Stoßfänger vorne	Kratzer	Erneuern	748,55 €	Anteilig	523,98 €	
2. Tür hinten – links	Kratzer	Lackieren	396,05 €	Anteilig	277,24 €	
3. Seitenwand - hinten - Links	Kratzer	Auslegen / Polieren	50,00 €	Voll	50,00 €	
4. Seitenwand - hinten - rechts	1 Delle	Sanft instand setzen	65,00 €	Voll	65,00 €	
		Zwischensumme:	1.259,60 €		916,22 €	
 Karosserie innen						
		Zwischensumme:	0,00 €		0,00 €	
 Fehlteile						
		Zwischensumme:	0,00 €		0,00 €	
 Sonstiges						
Fahrzeugschein	Fehlt		0,00 €		0,00 €	
		Zwischensumme:	0,00 €		0,00 €	
			Gesamtsumme netto	1.259,60 €		916,22 €
			MwSt. 19 %	239,32 €		174,08 €
			Gesamtsumme brutto	1.498,92 €		1.090,30 €

Die im Gutachten errechneten und angegebenen Reparaturkosten/Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchspuren).

Bilddokumentation



Vorne Links



Vorne Rechts



Hinten Rechts



Hinten Links



Innenraum



Innenraum




Tacho



Laufleistung



Felge



Nicht Montierte Räder




Motorraum



Schlüssel




Sonstiges




1. Stoßfänger vorne

Kratzer - Erneuern 748,55 € / 523,98 €




1. Stoßfänger vorne

Kratzer - Erneuern 748,55 € / 523,98 €




1. Stoßfänger vorne

Kratzer - Erneuern 748,55 € / 523,98 €




2. Tür hinten - links

Kratzer - Lackieren 396,05 € / 277,24 €



3. Seitenwand - hinten - links

Kratzer - Auslegen / Polieren 50,00 € / 50,00 €



4. Seitenwand - hinten - rechts

1 Delle - Sanft instand setzen 65,00 € / 65,00 €



ANLAGE (3)



Hüsches Gruppe
Die Gutachter

Kunde:
Berichtsnummer: 0000000-DE128
Referenznummer:

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 CDI BE

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WDD2189231A084746	Laufleistung abgelesen:	61087 km
Erstzulassung:	07.10.2013	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Re-Import:	Unbekannt
Aufbauart:	Kombi	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	1313//CNU
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 5	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2987 ccm / 195 kW (265 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Anzahl Vorbesitzer:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	04.2019 / 04.2019
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Fahrzeug verkehrssicher:	Ja
Vorgelegte Fahrzeug-	ZB I (Fzg.Schein)	Zustand außen:	2 - Gut
Unterlagen:		Zustand innen:	2 - Gut
Besichtigungsbedingung:	-		
Zustand allgemein:	2 - Gut		

Der wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Die im aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung,
hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Hüsches GmbH
Ein Unternehmen der Hüsches Gruppe
Bankverbindung
Sparkasse Krefeld

Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: (02154) 48 125 0
Fax: (02154) 48 125 25
Email:



Reg.-Nr.: Q1 0104082

Rechtsform: Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Sitz: Willich
Registergericht: Krefeld HRB

Geschäftsführung:
Amdt Hüsches



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium Original
1. Achse - links / Zust.	Continental	255/40/R18/99V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	255/40/R18/99V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	255/40/R18/99V 9 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	255/40/R18/99V 9 mm
Ersatzrad:	-	
Zustand Ersatzrad:	-	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Adaptives Bremslicht • Aktive Motorhaube • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Außenspiegel mit Umfeldleuchte • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Design- und Ausstattungslinie Standard • Einstiegschienen (Edelstahl) • Fahrassistenz-System Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Getriebe Automatik - (7-Stufen) • Heckleuchten LED • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) • Kopfstützen hinten (3-fach) • Kraftstofftank vergrößert • Lenkrad (Leder Nappa) • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten • Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT • Reifendruckwarner • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 • Seitenairbag (Sidebag) vorn • Sitze vorn elektr. verstellbar • Türgriffe außen Wagenfarbe • Wärmeschutzverglasung 	<ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außentemperaturanzeige • Bi-Xenon-Scheinwerfer <i>Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)</i> • Bremsassistent • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Berganfahrhilfe • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Handschuhfach mit Kühlfunktion • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Knieairbag Fahrerseite • Kopf-Airbag-System (Windowbag) • Kopfstützen vorn NECK-PRO • Laderaumboden mit Staufach • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne hinten mit Fach • PRE-SAFE-System • Reiserechner • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung • Scheibenwischer mit Regensensor • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite • Tempomat • Wegfahrsperr

Sonderausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • Audio-Navigationssystem Autopilot-System APS COMAND 	<ul style="list-style-type: none"> • Diebstahlschutz-Paket • Fahrassistenz-System Geschwindigkeitslimit-



- Fahrassistenz-Paket Spur
*Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System:
Spurhalteassistent*
- Fahrassistenz-System aktiver Park-Assistent
Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung Edelholz Esche schwarz
- LM-Felgen vorn/hinten 8,5x18 / 9,5x18
(5-Speichen)
LM-Felgen
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod /
AUX / USB / MP3)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbezug / Polsterung Leder
- Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie

Assistent

- Fondsicherheits-Paket
- Getränkehalter vorn
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Ladungssicherungsnetz hinter den Rücksitzlehnen
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.



Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. Hebebühne bzw. Hubmittel nicht vorhanden.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	



Übersicht durchgeführte Technikprüfung					
Lichtmaschine / Generator:	✓	Eingeschränkt geprüft	Batterie / Akkumulator:	✓	Eingeschränkt geprüft
Zahnriemen:	✓	Eingeschränkt geprüft	Ölverlust:	✓	In Ordnung
Klimaanlage:	✓	In Ordnung	Lichtanlage:	✓	In Ordnung
Bremsanlage:	✓	Eingeschränkt geprüft	Kupplung:	✗	Nicht vorhanden
Auspuffanlage:	✓	Eingeschränkt geprüft	Motorlauf:	✓	In Ordnung
Stoßdämpfer:	✓	Eingeschränkt geprüft	Getriebe:	✓	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung	
Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel an der Batterie nicht ausgeschlossen werden.
Zahnriemen:	Der Zahnriemen konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Ölverlust:	Das Fahrzeug wurde bei der Besichtigung auf Ölverluste geprüft. Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurden am Fahrzeug keine Ölverluste festgestellt.
Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Kupplung:	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Automatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Getriebe:	Das Getriebe wurde im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest geprüft.
Hinweis:	*

Schäden



Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
1. info	Fehlermeldung		0,00 €	-	0,00 €
Zwischensumme:			0,00 €		0,00 €
Gesamtsumme Netto:			0,00 €		0,00 €
MwSt. 19%:			0,00 €		0,00 €
Gesamtsumme Brutto:			0,00 €		0,00 €

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts




Innen



Kofferraum



Kombiinstrument




Kilometerstand




Felgen



Motorraum



VIN



Sonstiges



1. info

Fehlermeldung - 0,00 € / 0,00 €

Der Tachomanipulationscheck und die elektronische Fehlerdiagnose wird mittels OBD II durchgeführt. Die Überprüfung erfolgt mit einer App unseres Kooperationspartners Carly. Alle Informationen, Beschreibungen und Angaben basieren auf den letzten verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt des Testes und wurden uns durch einen Drittanbieter übermittelt. Für die Prüfung auf Tachomanipulation und Fehlerspeicher Diagnose wird eine App verwendet, die alleine allerdings vor Gericht keinen rechtlichen Bestand hat. Somit wird die Haftung für den Inhalt der Informationen ausgeschlossen, soweit es sich nicht um vorsätzliche oder grob fahrlässige Falschinformationen handelt.



Im weiteren Verlauf erhalten Sie das Ergebnis der Laufleistungsanalyse. Ob der Tachostand Ihres Fahrzeugs manipuliert ist, erfahren Sie im Gutachten (erstellt in Kooperation mit Carly GmbH – www.mycarly.com)

OBD II	
Prüfung auf Tachomanipulation	
Erfolgreich durchgeführt:	✓ Ja
Tacho manipuliert	✓ Nein
Diagnose Fehlerspeicher	
Erfolgreich durchgeführt:	Nicht möglich
Ergebnis :	Aus technischen Gründen konnte die Prüfung nicht durchgeführt werden

