DISRUPTION
TROTZ
TRADITION

ECKDATEN

DAS UNTERNEHMEN

- In dritter Generation tätig seit 1957
- Inhabergeführtes Familienunternehmen
- Über 250 eigene Sachverständige
- Seit 2005 DIN ISO 9001 zertifiziert
- Als Unternehmen öffentlich bestellt und vereidigt bei Polizei, Gericht und Staatsanwaltschaft
- Alle Gutachten rechts- und gerichtssicher
- Operativ bundesweit tätig
- Softwarevertrieb weltweit

TÄTIGKEITSBEREICH

DAS UNTERNEHMEN



WARUM HÜSGES GRUPPE ALS PARTNER?

DAS UNTERNEHMEN

Status 2018

- Voraussichtlich mehr als 260.000 erstellte Gutachten in 2018
- Internationale Erfahrung in der Automobilbranche
- Digitale Vernetzung der Dienstleistungskompetenz / Prozessoptimierung
- Bedarfsorientierte und zielgerichtete IT Lösung

Ausblick 2019

- Mehr als 500.000 erstellte Gutachten
- Mehr als 2.000.000 Bewertungen über CarData24
- Huesges AI Services

KEINE BRANCHE IM AUTOMOTIVE BUSINESS, IN DER WIR NICHT MIT „SCHWERGEWICHTEN“ KOOPERIEREN

INNOVATION

- Gebrauchtwagenbörsen
- Online Retail Vermarktung
- Non-Captive-Banken
- Fahrzeughersteller
- Leasinggesellschaften
- Autovermieter
- Fuhrparkbetreiber
- Auktionshäuser
- Einkaufsgesellschaften
- Fuhrparkmanagement
- Werkstattsteuerung
- Vergleichsporttale
- Versicherungen

mobile.de

abracar Powered by Allianz · InstaMotion So kauft man Autos.

Santander · BDK · AutoBank Zweigniederlassung Deutschland Kann mehr. · BANK11 · Creditplus BANK · TARGOBANK

VW · BMW · Mercedes · Opel · KIA · Hyundai · Mazda

SIXT leasing · Deutsche Leasing · ATHLON

Hertz · EUROPA SERVICE Autovermietung

Daimler Fleet Management · tobaccoland · MEYER LOGISTIK

BCA · AUTOROLA · AUKTION & MARKT AKTIENGESELLSCHAFT · AUTOProff

TECHNO DIE AUTOHAUS-KOOPERATION

innovation group

verivox

HDI · GENERALI · AXA · VHV VERSICHERUNGEN · ZURICH · PROVINZIAL · helvetia · LVM Versicherungen · universa VERSICHERUNGEN · WGV

INNOVATION

„Wir sind stolz darauf, mit elf der dreizehn markführenden Unternehmen seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten zu dürfen.“

DAS SAGEN UNSERE KUNDEN

„Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind in unserem Geschäft enorm wichtig. Die multilingualen Softwarelösungen der Hüsges-Gruppe bieten genau das, was wir brauchen.“

Bart Smits
(Operations Manager, Koopman Automotive Solutions BV)

„Seit mehr als 20 Jahren arbeitet die Classic Data sehr erfolgreich und partnerschaftlich mit den Experten der Hüsges Gruppe zusammen. Zukünftig werden wir gemeinsam Softwarelösungen für den begehrten Markt der Klassiker entwickeln.“

Martin Stromberg
(Geschäftsführer Classic Data)

„Bei den ständig wachsenden Anforderungen durch unsere Kunden wissen wir, dass sich die Hüsges Gruppe auf jede Anforderung innerhalb kürzester Zeit einstellen kann, um unseren Kunden eine hohe Zufriedenheit zu garantieren.“

Thomas Hanswillemenke
(Vorstandsmitglied der Santander Consumer Bank AG)

INNOVATION

„Die Liquidität ist für jedes Unternehmen enorm wichtig. Hier bieten wir mit den Sachverständigen der Hüsges Gruppe seit Jahren einen Service an, der genau dort ansetzt.“

Günther J. Piff
(Vorstandsvorsitzender Adelta Finanz AG)

„Mit ihren zertifizierten Zustandsberichten schafft die Kfz-Sachverständigenorganisation Hüsges bei Privatkunden mehr Vertrauen und erleichtert so die Kaufentscheidung.“

Malte Krüger
(Geschäftsführer mobile.de)

GUTACHTEN SCHNELL, DIGITAL UND MULTILINGUAL

UNSERE APP

VIN SCANNER

UNSERE APP





ALLES AUF EINEN BLICK

ZUSTANDSBERICHT

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	**Kunde**
Berichtsnummer:	**0000000386688-DE18**
Amtl. Kennzeichen:	**XX-XX XXX**

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe 3 Lim 330d

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBAVC91090FXXXXXX**	Laufleistung abgelesen:	**247643 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**30.10.2007 / 2007**	Besichtigungsdatum/-ort:	**27.06.2018 Gross-Gerau**
Fahrzeugart:	**PKW**	Re-Import:	**Unbekannt**
Aufbauart:	**Limousine**	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//ADH**
Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / -**	Getriebe Art:	**Automatik**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 170 kW (231 PS)**	Antriebsart:	**Heckantrieb**
Lackfarbe:	**SPARKLING GRAPHITE METALLIC**	Anzahl Vorbesitzer:	**1**
Türen / Sitzplätze:	**4 / 5**	Anzahl Schlüssel:	**2**
Nächste HU / AU:	**- / -**	Polster Art:	**Leder**
Serviceheft verfügbar:	**Nein**	Farbe Innenausstattung:	**Grau**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**
Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	-	Zustand außen:	**3 - Durchschnittlich**
Besichtigungsbedingung:	-	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**
Zustand allgemein:	**3 - Durchschnittlich**		

Zubehörteile (zum Besichtigungszeitpunkt vorgelegt)

Navi.-Datenträger:	Fzg.Schlüssel:	Serviceheft vorhanden/gepflegt:	Letzter Service bei/am:
-	2	Nein / -	- / -

☒ AHK Schlüssel	☒ AHK abnehmbar	☒ AHK fest	☒ AHK schwenkbar
☒ Fernbed. Entertainment	☒ Fernbed. Standheizung	☒ Kopfhörer	☒ LED Scheinwerfer
☒ Laderaumabdeckung	☑ Navigationssystem	☒ Persenning	☒ Trennnetz
☒ Windschott	☑ Xenon Scheinwerfer		

☑ **vorhanden** ☒ **nicht vorhanden**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Hüsges GmbH
Ein Unternehmen der Hüsges Gruppe
Bankverbindung
Sparkasse Krefeld
Kto.-Nr. 1048206 BLZ 320 500 00

Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: (02154) 48 125 0
Fax: (02154) 48 125 25
Email:
info@huesges-gruppe.de

Reg.-Nr.: Q1 0104082

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Willich
Registergericht: Krefeld HRB
Steuer-Nr.: 102/5821/0843

Geschäftsführung:
Arndt Hüsges
Dipl.-Ing. (FH) Bernd Hüsges

Hüsges GmbH
Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: 02154 / 48 125 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	**Dunlop**	**225/45/R17/91W 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Dunlop**	**225/45/R17/91W 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Dunlop**	**225/45/R17/91W 3 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Dunlop**	**225/45/R17/91W 3 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**RunFlatTire**	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	**Dunlop**	**225/45/R17/91H 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Dunlop**	**225/45/R17/91H 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Dunlop**	**225/45/R17/91H 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Dunlop**	**225/45/R17/91H 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
  Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung Interieurleisten Titan, hell
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- LM-Felgen
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW Turbodiesel KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
  Außenspiegel heizbar, Scheibenwaschdüsen heizbar
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
  Sitze vorn höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional
- Außenspiegel-Paket

Hüsges GmbH
Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: 02154 / 48 125 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
  Automatische Fahrlichtschaltung
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Standheizung
  Standlüftung
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Lenkrad (Leder) BMW Individual
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung Leder Dakota
  Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer
  Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar**
	Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Fachgerecht repariert**
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	**Außerhalb der Toleranzen**
	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt**
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Kupplung:	✓ Nicht vorhanden	**Motorlauf:**	✓ Eingeschränkt geprüft
Getriebe:	✓ Eingeschränkt geprüft		

ALLES AUF EINEN BLICK

ZUSTANDSBERICHT

Hüsges GmbH
Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: 02154 / 48 125 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Kupplung:	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Autmatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Getriebe:	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest eingeschränkt geprüft werden.
Hinweis:	*BKA Fahrzeug, daher sind verborgene Schäden möglich. Dachantenne Fehlt.

Schäden

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Dach	Beschädigt	Instandsetzen Und Lackieren
3.	Felge (Aluminium) hinten links	Beschädigt	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
5.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Motorhaube	2 Dellen	Lackieren
7.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
8.	Felge (Aluminium) vorne rechts	Beschädigt	Smart Repair
9.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
10.	Felge (Aluminium) hinten rechts	Beschädigt	Smart Repair
11.	Heckklappe	Kratzer	Lackieren

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
12.	Armaturenbrett	Kratzer	Ohne Reparatur

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
13.	2. Radsatz 4x Felge	Beschädigt	Smart Repair
14.	Wartungsnachweis	Fehlt	Erneuern
15.	Wartung	Fällig	Erneuern
16.	Navi CD	Fehlt	Erneuern

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Hüsges GmbH
Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: 02154 / 48 125 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts

Innen

Kofferraum

Hüsges GmbH
Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: 02154 / 48 125 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Kilometerstand

Tankdeckel

Felgen

Felgen

Felgen

Felgen

ALLES AUF EINEN BLICK

ZUSTANDSBERICHT

Hüsges GmbH
Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: 02154 / 48 125 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter



VIN

Serviceheft

Sonstiges

1. Seitenwand - Hinten - Rechts — **Nachlackiert**

2. Dach — **Beschädigt**

3. Felge (Aluminium) hinten links — **Beschädigt**

Hüsges GmbH
Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: 02154 / 48 125 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

4. Tür Hinten - Links — **Kratzer**

5. Türeinstieg Vorne - Links — **Kratzer**

6. Motorhaube — **2 Dellen**

6. Motorhaube — **2 Dellen**


7. Stoßfänger Vorne — **Kratzer**

8. Felge (Aluminium) vorne rechts — **Beschädigt**

Hüsges GmbH
Halskestraße 20
47877 Willich
Tel.: 02154 / 48 125 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

9. Türeinstieg Hinten - Rechts — **Kratzer**

10. Felge (Aluminium) hinten rechts — **Beschädigt**

11. Heckklappe — **Kratzer**

12. Armaturenbrett — **Kratzer**

13. 2. Radsatz 4x Felge — **Beschädigt**

16. Navi CD — **Fehlt**



Europäischer Schadendienst

AM BEISPIEL ESD

Unsere Technik

- Ihre Mitarbeiter stellen alle Dokumente zur Verfügung
- Der Europäische Schadendienst erstellt ein vollumfängliches Haftpflichtschadengutachten
- Verkürzte Prozessdauer
- Statt Kosten wird Umsatz generiert
- Rechtssicheres Konzept
- Anwaltlich geprüft

Europäischer Schadendienst

DIE APP



ESD auf einen Blick

- Nur **11 Minuten** Prozessdauer
- **Taggleich** hat der Kunde das **Gutachten inklusive Kalkulation**

Europäischer Schadendienst

DIE APP

Europäischer Schadendienst

ESD ° Burggrafenstr. 5 ° 40545 Düsseldorf

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 3
40000 Musterstadt

Burggrafenstraße 5
40545 Düsseldorf
Tel.: + 49 211 / 547 670 0
Fax: + 49 211 / 547 670 99

Düsseldorf, 14.12.2018

Gutachten
Betreff: Haftpflichtschaden

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SES18120008
Europäischer Schadendienst GmbH

Anspruchsteller:	Max Mustermann Musterstraße 3 40000 Musterstadt	**Versicherung:**	Musterversicherung Hauptstraße 3 40545 Düsseldorf
Aufl.-Datum:	14.12.2018	**Auftraggeber:**	Anspruchsteller
Bes.-Datum:	14.12.2018	**Bes.-Ort:**	Musterstadt

Zusammenfassung

			ohne MwSt. €	inkl. MwSt. €
Amtl.Kennz.:	TE-ST1234	**Reparaturkosten**	7.139,67	8.496,21
Fahrzeugart:	Geländewagen / SUV	**Wertminderung**		300,00
Fabrikat:	Audi	**(MwSt. nicht ausweisbar)**		
Typ:	Q3 2.0 TDI DPF 2.0 TDI	**Wiederbeschaffungswert**		ausreichend
Fzg. Id.-Nr.:	WAUZZZ8U4DRXXXXXX	**Restwert**		nicht ermittelt
Erstzulassung:	14.11.2012	**Reparaturdauer**	Arbeitstage	4 - 5
km-Stand:	75981 km abgelesen 75981 km geschätzt			
Beurteilung:	reparaturwürdig			
Verk.-Sicherh.:	nicht verkehrssicher			

Der Sachverständige
Fabian Förster

21 Fotos



Europäischer Schadendienst

Düsseldorf, 14.12.2018

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SES18120008
Europäischer Schadendienst GmbH

Amtliches Kennzeichen:	TE-ST1234
Fahrzeugart:	Geländewagen / SUV
Aufbau:	SUV
Fabrikat:	Audi
Typ / Untertyp:	Q3 2.0 TDI DPF 2.0 TDI
Fzg.Ident.-Nummer:	WAUZZZ8U4DRXXXXXX
Baujahr:	2012
Erstzulassung:	14.11.2012
Motorart / Bauform / Zylinder:	Dieselmotor / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl Gänge:	mechanisch /
Schadstoffklasse:	Euro 5
Leistung in kW:	103 kw
Hubraum in ccm:	1968 ccm
Anzahl der Türen:	5
Radstand:	2603
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	5
Nächste HU:	05.2020
Laufleistung in km abgelesen:	75981 km
Laufleistung in km geschätzt:	75981 km
Leermasse in kg:	1525 kg -
Gesamtmasse in kg:	2050 kg
Nutzlast in kg:	0 kg
Bereifung:	v.l. 7,0 mm 215/65R16 98H v.r. 7,0 mm 215/65R16 98H h.l. 7,0 mm 215/65R16 98H h.r. 7,0 mm 215/65R16 98H
Allgemeinzustand:	durchschnittlich
Karosseriezustand:	durchschnittlich
Lackzustand:	durschnittlich
Besichtigungszustand:	im beschädigten Zustand
Anstoßbereich:	Vorne links
Farbe / Lackart:	Brillantschwarz uni (2-Schicht)
Ausstattung:	siehe Kalkulation / Bewertung
Zusatzausstattung:	Allwetterreifen
Vorschäden:	keine erkennbaren Vorschäden

Europäischer Schadendienst

Düsseldorf, 14.12.2018

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SES18120008
Europäischer Schadendienst GmbH

Schadenermittlung

Gemäß der elektronischen Auswertung sind Reparaturaufwendungen in Höhe von **8.496,21 EUR** incl. Mehrwertsteuer zu erwarten.

Da das Fahrzeug im nicht demontierten Zustand besichtigt wurde, sind nach Fertigstellung des Fahrzeuges Abweichungen des genannten Betrages noch möglich.

Eine technische Wertminderung ist bei sorgfältiger Reparaturdurchführung nicht zu erwarten.

Im Hinblick auf das Fahrzeugalter, den Schadenumfang und die vorgesehene Reparaturdurchführung ist eine merkantile Wertminderung gegeben. Zum Ausgleich halte ich einen Betrag von **300,00 EUR** für angemessen.

Reparaturdauer bei zügiger Abwicklung:
4-5 Arbeitstage

Der Vergleich der vorstehenden Reparaturkostenhöhe mit dem Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges ergibt, dass die Reparaturkosten erheblich unterhalb des Wiederbeschaffungswertes liegen. Es handelt sich daher um einen eindeutigen Reparaturschaden.

Vorstehendes Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet.

Düsseldorf, 14.12.2018

Mit dem Gutachten alles auf einen Blick.

Europäischer Schadendienst

DIE AP



Europäischer Schadendienst

Düsseldorf, 14.12.2018

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SES18120008
Europäischer Schadendienst GmbH

Amtl. Kennzeichen	:	SK-ST1234	
Fahrzeugart	:	Pkw, 80V, Kleintransporter	01
Fabrikat	:	Audi	060
Typ	:	Q5 (8R) (04.2011->)	
		2.0 TDI	123002
Fg-Nr. / Ident-Nr.	:	WAUZZZ8R4BG000000	
Erste/letzte Zul.	:	14.11.2017 /	
Laufleistung	:	75951 KM Stand Tacho	
Farbe	:	Brillantschwarz	
Farbcode	:	X2	
Lackart	:	Uni (2 schicht)	09
T&T-C-Code	:	01 260 123 202 0021	
Serienausstattung	(2S)	Langlife-Service	00504
		Karosserie 4 türig	10004
	4MD	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	15201
	6U2	Außenspiegel asphärisch, rechts	15700
	5U1	Außenspiegel asphärisch, links	15804
		Außenspiegel Wagenfarbe	15807
		Nebelscheinwerfer integriert	18301
		Scheibenwaschdüsen heizbar	19102
	4ZE	Fensterzierleisten schwarz	20030
	9BF	Wärmeschutzverglasung grün getönt	22304
	4L6	Airbag Fahrer /Beifahrerseite	26803
	4X3	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	26891
	4X3	Seitenairbag vorn	26903
	KH6	Klimaanlage	28900
	NZL	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial	30437
	3Z5	Normalsitze vorn	32200
	3X2	Rücksitzbank geteilt/klappbar	33508
		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	35003
	4M1	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
	7AA	Radfahrsperre (elektronisch)	38106
	3B4	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	39307
		Anti-Blockier-System (ABS)	40900
	7U6	Bremsanlage mit Bremsbelagsensoren	40930
	1LJ	Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm)	40802
	1BT	Bremsscheiben hinten (292 mm x 12 mm)	40821
		Tyremit-Fahrwerk	47045
	7XJ	LM Felgen 6,5x16 (7 Arm)	47606
	1C6	Rollen-Reparatursatz	48002
		Werkzeug (Tankrad) mech.	48500
		Höhen /Längsverstellung	
		Servolenkung elektromech gesteuert	49901
		Elektron. Differentialsperre (EDS)	70106
		Antriebs Schlupfregelung (ASR)	70303
	1AT	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	70306
	1KD	Fahrerbereich Frontantrieb	70600
	0U1	Fahrassistenz System: Bergauffahr-Assistent	70603
		Radstand 2603 mm	
	8AC	Generator 150 A	71312
	0D6	Getriebe 6 Gang	74300
		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	77229
	7L6	Start/Stop-Anlage	77601
		Dieselpartikelfilter	77602



Europäischer Schadendienst

Düsseldorf, 14.12.2018

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SES18120008
Europäischer Schadendienst GmbH

	CFFB	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI PDE (CFFB)			86888
Sonderausstattung	(2N0	Navigations-Paket			04415
	3S2	Dachreling (Aluminium)			14200
	8K6	Tagfahrlicht LED			16013
	8AL	Audiosystem Concert (Radio/CD Player, MP3-fähig)			24198
	4U7	Audi music interface			24985
	9ZA	Universal Schnittstelle Bluetooth			25937
	7X1	Eingepaßte hinten (AZ8)			25992
	9Q7	Fahrer-Informations-System (FIS)			26805
	3MA	Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige			26179
	6N3	Mittelarmlehne vorn mit Fach			27204
	4A3	Sitzheizung vorn			29500
	9E2	Fuß vorn rechts klappbar			29199
	7K3	Reifen 215/65 R16 ..H (M+S)			40902
	3Z9	Lenkrad (Sport/Leder 3 Speichen) mit Multifunktion			45304
	2U5	Batterie 48 Ah			72504
Zusatzausstattung	:	Allwetterreifen			
(Herstellercodes vorangestellt)					

Für Wiederinstandsetzung werden voraussichtlich benötigt:

E R S A T Z T E I L E: incl. 15,00% Aufschlag /Preisliste gültig ab: 01.10.2018

DVN	TEILE-NUMMER	TEILE-BENENNUNG	ANZ	EUR/ST	EUR
22401	8U0839969L 4UG	ABDECKUNG TÜR V.L.C.	1		69,89
43607	8U0863593	STERNE SCHLOSSTRANSMS L.G.	1		17,54
43225	(8U0837951 4UE	FENSTERHEBER	1		72,31
43210	8U0837601E 1QD	FENSTERGRILL	1		213,33
43360	8U0858497A	VERSTELLUNGSSTRUTE	1		33,29
		EINSTIEGSSTUFE			
43711	8U0821105	KOTFLÜGEL V.L.	1		268,38
43705	8U0921135	KOTFLÜGELSTREBE V.L.	1		20,07
43757	8U0858605	DEF.-SATZ KOTFLÜGEL V.L.	1		16,80
43785	8U0821467A	KOTFLÜGELHALTER V.L.	1		15,75
43831	8U0821171C	RADHAUSSCHALE V.L.	1		47,04
43841	8U0821181A	SCHLIESSTEIL KOTFLÜGEL V.L.	1		6,21
43855	8U0853887A	SPOILER RADHAUSSCHALE V.L.	1		25,99
43863	8U0099629	DEF.-SATZ RADHAUSSCHALE V.L.	1		27,85
43971	(8U0853717 (DH	ABDECKUNG V.L.	1		69,79
44216	8U0823005H	FRONTPLATTE	1		669,77
	8K7827637	SCHUTZFOLIE	2	3,91	7,82
44213	8U0099615A	DEF.-SATZ MOTORHAUBE V.	1		10,69
44231	8U0823156A 5H9	KANTENSCHUTZ KLAPPE V.	1		5,18
44251	8U0822301	KLAPPENSCHARNIER L.	1		25,47
44252	8U0823302	KLAPPENSCHARNIER R.	1		19,47
44381	4A0823156A	VERSCHLUSSBLECH V.L.	1		9,49
44391	8U0823509A	KLAPPENSCHLOSS V.L.	1		43,70
45611	8T0941090M	HALOGENSCHEINWERFER V.L.	1		326,10
45901	8T0941699K	NEBELSCHEINWERFER V.	1		80,27
45951	8U0825507A	SCHEINWERFEREINBAU / FUEHRUNG L.	1		22,34
47176	8U0868603n	DEF.-SATZ STOSSFÄNGER	1		76,68

Europäischer Schadendienst

Düsseldorf, 14.12.2018

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SES18120008
Europäischer Schadendienst GmbH

E N D S U M M E N K A L K U L A T I O N:

ERSATZTEILE:

lt. Einzelaufstellung		2695,76
+ 2,50% Kleinersatzteile		53,91
Gesamt		2749,17

NEBENKOSTEN:

lt. Einzelaufstellung		22,50

ARBEITSLOHN:

Karosserie	(1 STD = 100 ZE)			
Rep. Stufe 1	= 0 ZE	x 1,68 EUR/ZE		
Rep. Stufe 2	= 820 ZE	x 1,68 EUR/ZE	=	1377,60
Rep. Stufe 3	= 410 ZE	x 1,68 EUR/ZE	=	688,80
	1230 ZE (= 12,30 STD)		=	2066,40
Mechanik	(1 STD = 100 ZE)			
Rep. Stufe 1	= 33 ZE	x 1,68 EUR/ZE	=	56,40
Rep. Stufe 2	= 92 ZE	x 1,68 EUR/ZE	=	191,29
Rep. Stufe 3	= 0 ZE	x 1,68 EUR/ZE		
	120 ZE (= 1,20 STD)		=	201,69
Elektrik	(1 STD = 100 ZE)			
Rep. Stufe 1	= 0 ZE	x 1,68 EUR/ZE		
Rep. Stufe 2	= 60 ZE	x 1,68 EUR/ZE	=	100,80
Rep. Stufe 3	= 0 ZE	x 1,68 EUR/ZE		
	60 ZE (= 0,60 STD)		=	100,80
Gesamt	1410 ZE (= 14,10 STD)			2368,80

LACKIERUNG:

Lohn		
850 ZE (=8,50 STD) x 1,68 EUR/ZE	=	1428,00
Material		
42,00% * von 1428,00 (Lohn)	=	571,20 *
Vorbereitungszeit und ggf. Materialkonstante zu 100%		
Gesamt		1999,20

		MwSt
Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	7129,67
: 19,00% MwSt	:	1356,64
voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	8486,31

Mit dem Gutachten alles auf einen Blick.

Europäischer Schadendienst

DIE ADR

Europäischer Schadendienst

Düsseldorf, 14.12.2018

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SES18120008
Europäischer Schadendienst GmbH

Bild Nr. 001

Bild Nr. 002

Bild Nr. 003

Bild Nr. 004

Bild Nr. 005

Bild Nr. 006

Europäischer Schadendienst

Düsseldorf, 14.12.2018

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SES18120008
Europäischer Schadendienst GmbH

Bild Nr. 007

Bild Nr. 008

Bild Nr. 009

Bild Nr. 010

Bild Nr. 011

Bild Nr. 012

Europäischer Schadendienst

Düsseldorf, 14.12.2018

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. SES18120008
Europäischer Schadendienst GmbH

Bild Nr. 013

Bild Nr. 014

Bild Nr. 015

Bild Nr. 016

Bild Nr. 017

Bild Nr. 018

Mit dem Gutachten alles auf einen Blick.

Europäischer Schadendienst

Ihr Kontakt für weitere Informationen und Beratung

KONTAKT

Rainer Roeske
CSO- Chief Sales Officer

Tel: +49 2154 95 34 1351
Mobil: +49 172 3780 515
Mail: roeske@huesges-group.eu
Web: www.huesges-gutachter.de

Lassen Sie uns darüber sprechen!